ZASILANIE

Ic Q2

Zwora / pomiar

Id Q3,Q4

Zwora / pomiar



Regulacja prądu spoczynkowego Q2

+9V TX

Zworki i regulacja prądów spoczynkowych Q3 i Q4